

Flächennummer	Bezugsstraße	Haus-Nr.	Frage 3: Gefährdende Stoffe GW/STW	Frage 3: Gefährdende Stoffe Boden	Frage 3: Methan nachgewiesen?	Frage 15: Grundwasser betroffen?	Frage 16: Wurden Sanierungs- maßnahmen fürs GW getroffen?	Frage 17: flächenmäßige Vergößerung der Kontamination des Grundwassers und welche Maßnahmen wurden getroffen, um das zu verhindern?)	Sind Sanierungs- maßnahmen fürs GW geplant?	Frage 18: wird das Stau- und Sicker- wasser abgeführt	Frage 19: wurden Sicherungsmaßnah- men, z. B. Abdichtung zum Grundwasser, Abführung des Stau- und Sickerwassers etc. durchgeführt
5038-005/00	Rissener Landstraße	ohne	-	Schwermetalle	nicht untersucht	nein	nein	-	nein	-	-
5424-004/06	Neugrabener Bahnhofstraße	ohne	-	Blei, Zink		kein Verdacht	nein	-	nein	-	-
5628-012/03	Erlenbruch	ohne	-	Chrom, Kupfer, Zink, PAK		kein Verdacht	nein	-	nein	-	-
5638-009/00	Akeleiweg										
5840-007/02	Hellgrundweg		-	Schwermetalle, PCB, PAK	nein	nein		-			
6038-009/00	Schnackenburgallee		-	PAK, BTEX	nein	nein		-			
6228-005/00	Moorburger Elbdeich		-	MKW, PAK, BTEX, PCB, Blei, Kupfer, Zink	ja	nein	nein	-	nein	-	-
6230-003/13	Neuhöfer Brückenstraße	neben 69									
6428-003/00	Pollhornweg		MKW, Schwermetalle, PAK, LCKW, BTEX, Cyanide, Bor	MKW, LCKW, BTEX, Cyanide	ja	nur Stauwasser	Sicherung Stauwasser (Einkapselung)	nein	nein	Aufberei- tung des belasteten Sickerwas- sers	Abdeckung, Entgasung, Sickerwasserfassung und -reinigung
6430-002/01	Neuhöfer Straße		MKW, BTEX, LCKW, Blei, Zink	Blei, Zink, Arsen, PAK, BTEX, Chlorbenzole	ja	nur Stauwasser	Sicherung Stauwasser (Einkapselung)	nein	nein	-	Abdeckung, Entgasung
6442-002/00	Haldenstieg		Bor, Cadmium, Kupfer, Nickel, Zink	Blei, Kupfer, Zink, Arsen, Cadmium und Quecksilber	nein	nur Stauwasser	nein	nein	nein	-	-

6624-001/00	Hörstener Straße		Stauwasser: Bor, Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Zink, LCKW, Diphenylether, Benzole, PAK, Chlorbenzol, PCB, Phenole, NSO-Heterozyklen, PSM Grundwasser: Ammonium, Sulfat, Bor	MKW, PAK, BTE	ja	Stauwasser und Grundwasser	nein	nein	nein	-	-
6626-004/00	Neuländer Hauptdeich		Arsen, Blei, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Zink, PAK, Benzol	Arsen	ja	nur Stauwasser	nein	nein	nein	-	-
6830-004/01	Georgswerder Bogen	20	Chlorbenzole, Dioxin	Chlorbenzole, Dioxin	ja	ja	ja	ja	nein	Aufbereitung des belasteten Sickerwassers	Abdeckung, Entgasung, Sickerwasserfassung und -reinigung
6850-008/00	Harksheider Straße		-	MKW	ja	nein	nein	-	nein (Überwachung)	-	-
7030-006/14	Vorlandring		MKW	MKW		nur Stauwasser	Hydraul. Sanierung	nein	-	-	-
7034-007/01	Horner Landstraße		Sulfat, Vinylchlorid, Zink	PAK, MKW, Blei, Kupfer	nein	nur Stauwasser	nein	nein	nein (Überwachung)	-	-
7232-062/00	Halskestraße	östlich 64	PCDD, Chlorbenzole, Schwermetalle, Arsen	PCDD, Chlorbenzole, Schwermetalle, Arsen	nicht untersucht	ja	nein	nein	nein	-	-
7240-006/03	Berner Heerweg	99	-	PAK, Schwermetalle	ja	nein		-			
7242-001/00	Neusurenland	60-66	Stauwasser: MKW, BTEX, PAK, LCKW, Chlorbenzole Grundwasser: PAK, NSO-Heterozyklen, Chlorbenzole, LCKW, BTEX, Arsen	Blei, Zink, PAK, EOX	ja	Stauwasser und Grundwasser	nein	GW-Fahne geht über das Grundstück hinaus. Eine flächenmäßige Vergrößerung konnte nicht festgestellt werden.	nein (Überwachung)	-	-

7432-002/00	Billwerder Bildeich		Stauwasser: MKW, PAK, Phenolen, HCH, Chlorbenzole, Chlorphenole, LCKW, OCB, Arsen Grundwasser: Chlorbenzole	Blei, Kupfer, Arsen, PAK, MKW, Chlorbenzole PCB, CKW, Phenole	ja	Stauwasser und Grundwasser	nein	nein	nein (Überwachung)	-	Abdeckung
7432-014/00	Bergedorfer Straße		LCKW, PAK	CKW, Arsen, Zink	ja	ja	nein	nein	nein (Überwachung)	-	-
7438-001/00	Rodigallee		-	nicht untersucht	nicht untersucht	nein	nein	-	nein	-	-
7826-007/00	Curslacke Neuer Deich		-	PAK	nein	nein	-	-	nein	-	-
7844-002/00	Glindkamp		-	Zink, Blei, Kohlenwasser- stoffe	nicht untersucht	nein	nein	-	nein	-	-
8018-003/00	Kirchwerder Mühlendamm		-	Blei, Zink, PAK, Benzo(a)pyren	ja, jedoch Konzentrationen niedriger als die untere Explosionsgrenze	nein	nein	-	nein	-	-